


# Verteo®-Verteo / Profilato®-Verteo / Piano®-Line


## Tipi di collegamento / perdita di carico

### Tipi di attacco

Tipo 10: 6 x filetti femmina G 1/2"



Tipo 20, 21, 22: 6 x filetti femmina G 1/2"



\* Nota: Con attacco in alto considerare una perdita di resa fino al 15%.

### Diagramma di flusso Verteo

